



マーテックのロードセルをご使用のお客様へ 校正サービスのご案内


このメッセージが校正のタイミングです

手持ちディスプレイ
SW-HHP



Check Loadcell Calibration Date
Contact: recal@straightpoint.com

スマートフォン
HHPアプリ



外観上では明らかな損傷が見られない場合でも、ロードセルを含む計測機器は経年変化等に伴い誤差が生じる可能性があります。定期的な校正作業により正しく計測できているか確認することが重要です。弊社では年1回の校正作業を推奨しており、社内キャリブレーション(校正)センターによる校正サービス、また必要に応じて点検・修理も承っております。

マーテック校正センター



- ▶ 校正サービス(メーカー校正)
 - 対象機種：RLP/WLS/BLD (1～55t)
 - 校正証明書付
 - トレサ体系図発行可(有償)
- ▶ 点検・修理サービス

費用・納期等の詳細につきましては、弊社営業所又はご購入先の販売店までお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

※ 上記以外のロードセルの校正については製造メーカー(英国)、国内外業者の対応となります。