

・シユリングバック対策実施のお願い (ポリエチレン系シース高圧ケーブル)

▶概要

- エコケーブルのシースもシユリングバックする事をご存知でしたか?
- 事故防止の為シユリングバック対策をしましょう!

▶対象製品

- 対象電圧 : 3300V(3kV) / 6600V(6kV)


■ 対象製品例

ポリエチレンシースケーブル : CE(T)
耐燃性ポリエチレンシースケーブル : EM-CE(T)/F , NH-CE(T)
耐火ケーブル : EM-FP(T)(NH)

▶シユリングバック現象

■ 布設後のケーブルシースが徐々に収縮する現象


使用環境や負荷状況によっては、接続部の防食テープが引っ張られ、中の銅テープが見える状態になる場合があり、更にシユリングバックが進むと銅テープが破断し、地絡事故が発生する可能性が高くなります。




▶シユリングバック対策例

- 端末部及び接続部において、シースが収縮することがありますので、対策を施してください。端末部や直線接続部から 1m以内での対策実施を推奨します。

【シースずれ止め用熱収縮チューブによる対策例（端末部）】



【スプリング式アルミクリートによる対策例（端末部、直線接続部共適用可）】



① 热収縮チューブ
(内面接着剤付き)
② ゴムスペーサー
③ ブラケット
④ ケーブルシース